PROCERA / ČESKÝ PŘEKLAD

Filter Service FS-S911 P1

Návod k použití | Určení, kontrola a montáž

Filtry s vhodnými spojkami a dvoufiltrovou lícnicí jsou určeny výhradně proti netoxickým pevným a kapalným částicím, jako je prach, kouř, aerosoly a mlha, do limitu 4 × NDS. Používají se s polomaskami 3M série 7500 nebo 6000. NDS je nejvyšší přípustná koncentrace. Referenční norma EN 143:2021, nařízení (EU) 2016/425, oznámený subjekt CIOP-PIB 1437, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varšava. Prohlášení je k dispozici na www.filter-service.eu.

Před použitím	Přečtěte si návod. Zkontrolujte datum použitelnosti a případné mechanické poškození. Poškozené filtry nepoužívejte. Polomasku zkontrolujte podle jejího návodu. Použijte dva filtry a dva bajonetové spoje. Zkontrolujte těsnost spojení filtrů, spojek a lícnice.
Montáž s protiplynovým filtrem	Vložte částicový filtr do krytu 501 potiskem k protiplynovému filtru. Částicový filtr musí ležet naplocho. Kryt s filtrem zacvakněte na protiplynový filtr 3M série 6000 a postup zopakujte na druhé straně. Částicové filtry mají zcela zakrýt protiplynové filtry.
Montáž bez protiplynového filtru	Připojte podložky 3M 603 k lícnici. Filtry položte potiskem k podložce a zacvakněte kryty 501. Při výměně filtr vyjměte po zvednutí krytu.
Výměna	Filtry montujte, používejte a vyměňujte v párech. Jakmile se kvůli zanesení výrazně zvýší dýchací odpor, vyměňte oba filtry současně mimo rizikovou zónu. V případě výbušné atmosféry kontaktujte společnost Filter Service.

Překlad textových údajů výrobce. Úplné tabulky, fotografie, grafické značky a piktogramy jsou v originále.

PROCERA / ČESKÝ PŘEKLAD

Filter Service FS-S911 P1

Návod k použití | Opakované použití a omezení

Filtry z netkané textilie jsou určeny k opakovanému použití a neprovádí se u nich údržba. Po každém použití sejměte oba filtry, setřeste přebytečný prach a vložte je do fóliového sáčku výrobce. Opakovaně je smí používat pouze stejný uživatel. Výrobce doporučuje nejvýše tři pracovní směny.

Skladování a přeprava	Nové filtry skladujte v neporušeném obalu při teplotě -20 až +40 °C a relativní vlhkosti pod 90 %. Chraňte je před agresivními chemikáliemi, vlhkostí a nečistotami. Přepravujte je v jednotlivém nebo skupinovém obalu výrobce. Při dodržení těchto podmínek výrobce uvádí použitelnost 60 měsíců podle označení.
Rizika	Nepoužívejte nad 4 × NDS, při koncentraci kyslíku pod 19,5 %, v nedostatečně větraných prostorech, v kanálech, šachtách, nádržích, cisternách či silech ani při výskytu anorganických plynů nebo organických par. Nesprávně zvolený nebo netěsný díl, poškozené, znečištěné či prošlé filtry, nedostatečné školení a nesprávné skladování mohou vést ke ztrátě ochrany. Nepřekračujte tři směny, uvedenou vlhkost ani teplotní limity.
Označení	P1: třída. EN 143:2021: norma. FS: výrobce. Číslice označující den v roce a rok identifikují šarži a výrobu. Piktogramy označují návod, podmínky skladování, datum použitelnosti, dvoufiltrovou lícnici a polohu filtru. Nepotištěná strana směřuje ke znečištění.
Kontakt	Filter Service Sp. z o.o., Sadowa 7a, 95-100 Zgierz. filter@filter-service.eu. V případě připomínek uveďte označení filtru. Výrobce nepřebírá odpovědnost za nesprávný výběr a použití. Vydání 03/2024.

Překlad textových údajů výrobce. Úplné tabulky, fotografie, grafické značky a piktogramy jsou v originále.