PROCERA / ČESKÝ PŘEKLAD

Procera CHESTER S1 P FO SR ESD

Návod k použití | Určení, ochrana a velikost

Před použitím si přečtěte návod a ověřte vhodnost obuvi s odborníkem na BOZP nebo s nadřízeným. Návod uschovejte. Výrobce PROCERA Sp. z o.o., Wały Dwernickiego 123, 42-202 Częstochowa. Model CHESTER S1 P FO SR ESD (BLUE, ORANGE). Obuv podle nařízení (EU) 2016/425 a normy EN ISO 20345:2022 certifikovala společnost TÜV SÜD Danmark ApS, Strandvejen 125, 2900 Hellerup, Dánsko, č. 2443.

Použití	Obuv z přírodních a syntetických materiálů je určena ke snížení rizika zranění v bezpečně organizovaném pracovním prostředí. Pokud působení přesáhne meze zkoušek, obuv nemůže zranění zcela zabránit. Ochranná tužinka chrání před padajícími předměty a stlačením. Podle návodu poskytuje ochranu při nárazu 200 J a stlačení 15 000 N. Obuv neupravujte.
Velikost a obouvání	Před obutím a vyzutím zcela rozvažte tkaničky. Pokud je to možné, použijte obouvací lžíci. Příliš těsná nebo volná obuv omezuje pohyb i ochranu. Při vyzouvání neopírejte špičku jedné boty o patu druhé.
Kompatibilita	Pokud práce vyžaduje další OOP, například ochranné kalhoty, návleky nebo ochranu nártu, ověřte u dodavatele jejich vhodnost a kompatibilitu.
Stélka	Obuv se dodává s vyjímatelnou stélkou, se kterou byla zkoušena. Používejte vhodné ponožky. Stélku nahrazujte pouze srovnatelnou stélkou od původního výrobce.

Překlad textových údajů výrobce. Úplné tabulky, fotografie, grafické značky a piktogramy jsou v originále.

Procera CHESTER S1 P FO SR ESD

Návod k použití | Čištění, skladování a protiskluzové vlastnosti

Obuv pravidelně čistěte vhodnými neagresivními přípravky. Chraňte ji před promočením. Po navlhnutí ji nechte vyschnout při pokojové teplotě na suchém větraném místě mimo zdroje tepla. Použijte napínáky nebo měkký papír. Obuv nesušte v sušičce ani na radiátoru. Promočení může změnit barvu, tvar a vlastnosti obuvi.

Údržba	Obuv ošetřete před prvním použitím i po čištění. Nečistoty setřete mírně navlhčeným hadříkem a nechte obuv proschnout. Naneste malé množství bezbarvého nebo barevně odpovídajícího krému či pasty a vyleštěte měkkým kartáčem nebo bavlněným hadříkem. Nepoužívejte krycí ani samoleštící pasty. Nenanášejte silnou vrstvu ani novou vrstvu na starou. Řiďte se pokyny výrobce přípravku.
Skladování	V původní kartonové krabici při teplotě 5 až 24 °C a vlhkosti 50 až 70 %. Krabici nezatěžujte. Za běžných podmínek návod uvádí 5 let u kožené obuvi s pryžovou podešví a 3 roky u obuvi s PU, od data výroby.
Protiskluzové vlastnosti	Základní zkouška na keramice s laurylsulfátem sodným nemá symbol. Zkouška na keramice s glycerolem má symbol SR. Symbol Ø označuje obuv bez protiskluzové zkoušky. Za určitých podmínek může přesto dojít k uklouznutí.
Voda	WPA, S2, S3, S3L a S3S v souvislosti s průnikem a absorpcí vody označují vlastnosti svršku. Vodotěsnost celé obuvi tím není potvrzena.

Překlad textových údajů výrobce. Úplné tabulky, fotografie, grafické značky a piktogramy jsou v originále.

PROCERA / ČESKÝ PŘEKLAD

Procera CHESTER S1 P FO SR ESD

Návod k použití | Antistatické vlastnosti a poškození

Antistatická obuv odvádí elektrostatický náboj a pomáhá omezit riziko vzniku jiskry například v přítomnosti hořlavých látek a par. Mezi chodidlem a podlahou vytváří elektrický odpor. Neposkytuje ochranu při práci na zařízeních pod napětím ani před úrazem střídavým nebo stejnosměrným proudem. Při takovém riziku návod vyžaduje elektroizolační obuv a další opatření.

Odpor obuvi	Ohýbání, nečistoty a vlhkost mohou odpor změnit. Obuv třídy I může při dlouhodobém nošení ve vlhku absorbovat vodu a stát se vodivou. Pokud se podešev znečistí, zkontrolujte antistatické vlastnosti před vstupem do nebezpečné zóny. Odpor podlahy nesmí oslabit účinek obuvi. Doporučují se antistatické ponožky a pravidelná kontrola odporu.
Poškození	Po nárazu nebo stlačení může být poškození ochranné tužinky skryté. Poškozenou obuv okamžitě vyměňte, i když je poškození obtížně viditelné.
Reklamace	Podmínky se řídí právem země nákupu a použití. Pokud výrobek neodpovídá dohodnutým vlastnostem, originál uvádí opravu, případně výměnu. Ty se nevztahují na nesprávné používání nebo údržbu, mechanické poškození, běžné opotřebení, změnu barvy podšívky ani poškození podešve ostrým či horkým podkladem. Předložte čistou a suchou obuv.
Kontakt	PROCERA Sp. z o.o., produkty@procera.pl, tel./fax +48 34 3000 359. Prohlášení o shodě je dostupné na b2b.procera.pl.

Překlad textových údajů výrobce. Úplné tabulky, fotografie, grafické značky a piktogramy jsou v originále.

Procera CHESTER S1 P FO SR ESD

Návod k použití | Označení a kategorie

Ochranná tužinka se zkouší při nárazu 200 J a stlačení 15 000 N. Další vlastnosti se určují podle skutečného označení na obuvi.

P, PL a PS	P: kovová vložka, hřebík 4,5 mm, min. 1 100 N. PL: nekovová, hřebík 4,5 mm, min. 1 100 N. PS: nekovová, hřebík 3,0 mm, min. 1 100 N a jednotlivé hodnoty alespoň 950 N.
Elektrické vlastnosti	C: částečně vodivá, max. 100 kΩ. A: antistatická, 100 kΩ až 1 000 MΩ.
Ochranné symboly	HI: tepelná izolace. CI: izolace proti chladu. E: tlumení energie v patě 20 J. WR: odolnost proti vodě. M: ochrana nártu. AN: ochrana kotníku. CR: odolnost proti proříznutí. SC: odolnost špičky proti oděru. SR: protiskluzové vlastnosti na keramice s glycerolem.
Svršek a podešev	WPA: průnik a absorpce vody svrškem. HRO: odolnost vůči kontaktnímu teplu. FO: odolnost vůči oleji. LG: přilnavost na žebříku.
SB až S3	SB: základní požadavky. S1 (třída I): uzavřená pata, antistatické vlastnosti a tlumení energie v patě. S2: S1 a vlastnosti svršku při kontaktu s vodou. S3, S3L, S3S: S2 a příslušný typ ochrany proti propíchnutí.
S4 až S7	S4 (třída II): SB, uzavřená pata, antistatické vlastnosti a tlumení energie v patě. S5, S5L, S5S: S4 a příslušná ochrana proti propíchnutí. S6: S2 a odolnost celé obuvi proti vodě. S7, S7L, S7S: S3 a odolnost celé obuvi proti vodě podle tabulky výrobce.

Překlad textových údajů výrobce. Úplné tabulky, fotografie, grafické značky a piktogramy jsou v originále.